

СОГЛАСОВАНО

Председатель  
Нижнетавдинской РО ВОИ  
Яковлева М.Г. Яковлева  
« 25 » 02 2021 г.

Директор МАДОУ «Нижнетавдинская  
СОШ»  
С.В. Калайчиева  
« 25 » 02 2021 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя  
общеобразовательная школа села Антипино»  
Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «СОШ с. Антипино»

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Антипино»
- 1.2. Адрес объекта: 626049, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Антипино, улица Новопашино, 72
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее 2-х этажное здание, **1006 кв.м**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **5000 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1988**, последнего капитального ремонта - **2007**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет.  
капитального нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Антипино» (Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «СОШ с. Антипино»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Нижняя Тавда, улица Мира, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Нижнетавдинского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда ул. Калинина, 54.

### 2. Состояние доступности объекта

- 2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Свободный путь для движения транспорта, с. Антипино - с. Елань, с. Троицкое - с. Антипино - грунтовое покрытие автобус

**Луидор2250 НА**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует, нет необходимости**

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**

2.2.2. Время движения (пешком) **не более 5 мин.**

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет **данная территория не регулируемая**

2.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) : **отсутствует**

2.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

## Раздел 2

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

#### 3.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

3.1. Состояние доступности Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села Антипино» (Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Антипино») оценено как доступно условно

3.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

#### 4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от «15» февраля 2021 г.,

2.Акта обследования объекта: от «15 » февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»  
*Скаев* С.В.Калайчиева  
«25» февраля 2021 г.

## АНКЕТА

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села Антипино»
- 1.2. Адрес объекта: 626049, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Антипино, улица Новопашина, 72
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее 2-х этажное здание, 1006 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта - 2007.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет. капитального нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села Антипино» (Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с. Антипино»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Нижняя Тавда, улица Мира, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Нижнетавдинского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда ул. Калинина, 54.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, образование)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость - 100 чел., вместимость - 192 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА, ребенка-инвалида да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Свободный путь для движения транспорта, с. Антипино- с. Елань, с. Троицкое- с. Антипино- грунтовое покрытие автобус Луидор2250NA, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует, нет необходимости

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. Время движения (пешком) не более 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет данная территория не регулируется

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) : отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 4. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 5. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»  
*С.В.Калайчиева*  
С.В.Калайчиева  
25 февраля 2021

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### Тюменская область

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«15» февраля 2021 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села Антипино»
- 1.2. Адрес объекта: 626049, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Антипино, улица Новопашина, 72
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание, **1006 кв.м**
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **5000 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1988**, последнего капитального ремонта - **2007**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет.  
капитального нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села Антипино» (Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с. Антипино»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Нижняя Тавда, улица Мира, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Нижнетавдинского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда ул. Калинина, 54.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта Свободный путь для движения транспорта, с. Антипино- с. Елань, с. Троицкое- с. Антипино- грунтовое покрытие автобус Луидор2250NA, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует, нет необходимости

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**
- 3.2.2. Время движения (пешком) **не более 5 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет **данная территория не регулируемая**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) : **отсутствует**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	3-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	6-9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	6,7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

#### 4.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурнофункциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объекте**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.3.1.согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.3.2.согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.3.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.3.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.3.5.согласование с общественными организациями инвалидов»:

4.3.6.другое \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Имеется  
заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.3.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Геопортал ТО  
(наименование сайта, портала)

#### 5.Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 л.



2. Входа (входов) в здание на 1 л.  
3. Путей движения в здании на 1 л.  
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.  
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.  
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.  
Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы:  
Директор филиала

  
Л.В.Кукарская

Члены комиссии:  
Методист  
Председатель ПК

  
С.А.Санникова  
  
Г.В.Журавкова

Приложение 1  
к Акту обследования филиала МАОУ  
«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Антипино»  
к паспорту доступности ОСИ от «15» февраля 2021г

**I. Результаты обследования:**

**территории, прилегающей к зданию филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Антипино».**

**Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.Антипино, улица Новопашина, 72**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	—	1	отсутствие информации об объекте, доступности	К,О,С	- установить информацию об объекте с дублированием шрифтом Брайля, знак доступности	Текущий ремонт-
1.2	Путь(пути) движения территории	есть	-	2	-	К,О,С	-	
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	3	Отсутствие контрастных полос на ступенях, предупреждающей тактильной плитки	О,С	Нанесение контрастной полосы, установка предупреждающей тактильной плитки	Текущ. ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	3	отсутствует	К,О	Установка пандуса	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Отсутствует оборудованная парковка мест для инвалидов	-	Оборудование парковочных мест	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-		Универсальные требования к территории не соответствуют требованиям	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1-3	Капитальный ремонт

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности территории, прилегающей к зданию оценивается как доступно условно

Приложение 2  
к Акту обследования филиала МАОУ  
«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Антипино»  
к паспорту доступности ОСИ от «15» февраля 2021г

**II. Результаты обследования:**

**входа (входов) в здание филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Антипино».**

**Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.Антипино, улица Новопашина 72**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	С одержан и е	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3	Отсутствие контрастных полос на ступенях, поручней, предупреждающей тактильной плитки	О,С	Нанесение контрастной полосы, установка поручней, предупреждающей тактильной плитки	Текущ. ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	3	отсутствует	К, О,С	Установление пандуса	Капитальн ый ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	-	О,С	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	5	- отсутствует информация об ОСИ на входе	К, О, С	- установить информацию об объекте со стороны дверной ручки с дублированием шрифтом Брайля	Текущий ремонт-
2.5	Тамбур	есть	-		Отсутствие тактильной плитки	К, С	Установка тактильной плитки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Универсальные требования к входу не соответствуют стандартам	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Капитальны й ремонт

**III. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	-	3-5	Капитальный ремонт

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности входа в здание оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения в ОУ.

**III. Результаты обследования:**

**пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Антипино».**

**Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.Антипино, улица Новопашина 72**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	6,7	Отсутствие предупредительной тактильной плитки	К,О,С	Оборудование тактильными плитками	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	8	Недоступна для колясочников, слепых	К,О,С	-	Приобретение скалохода, оборудование ступеней тактильными лентами
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-	К,О,С	технические решения невозможны	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		-	К.О.С	технические решения невозможны	
3.5	Дверь	есть	-		-	К,О,С	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	9	Недоступно для колясочников, слепых, опорников	К,С, О	-	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Универсальные требования к путям движения внутри здания не соответствуют требованиям		-	Капитальный ремонт

**III. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	-	6-9	Капитальный ремонт

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) оценено как доступно условно

**VI. Результаты обследования:**

**зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Антипино».**

**Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.Антипино, ул. Новопашина, 72**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		6,7	Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75м; дублирование рельефными знаками; тактильная полоса	К, С	Размещение информационных обозначений помещений с дублированием рельефных знаков, тактильной полосы	Приобретение информационных обозначений помещений с дублированием рельефных знаков, тактильной полосы
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие визуальных и тактильных информирующих обозначений	-	Приобретение и размещение информационных обозначений помещений с дублированием рельефных знаков	

**III. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	6,7	Текущий ремонт

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно условно

**V. Результаты обследования:**

**санитарно-гигиенических помещений** муниципального автономного  
образовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная  
школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Антипино».  
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.Антипино, улица Новопашина, 72

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	--	10	ВНД	К,О,С	-	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	23	ВНД	К,О,С	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	24	ВНД	К,О,С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		Универсальные требования не соответствуют стандартам	-		Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	—	10	Капитальный ремонт

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений оценено как временная недоступность что не обеспечивает полноценного нахождения в ОУ.

Приложение 6  
к Акту обследования филиала МАОУ  
«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Антипино»  
к паспорту доступности ОСИ от «15» февраля 2021г

**VI. Результаты обследования:**  
**системы информации на объекте** муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная  
школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Антипино».  
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.Антипино, улица Новопашина, 72

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	--	-	Отсутствуют информационные стенды, знаки доступности, мнемосхемы, бегущая строка.	К, С, Г,	Оборудование здания визуальной информацией	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Отсутствие индукционных систем	Г	Установка индукционного оборудования	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	Отсутствует тактильная полоса, тактильные таблички о назначении или номере кабинета	С	Установить вывеску с информацией об объекте с дублированием шрифтом Брайля, монтаж тактильной плитки и полосы, размещение тактильных табличек	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Универсальные требования к системе информации на объекте не соответствуют требованиям	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения в ОУ.